

Fahrgestellnummern XV 1600	(VP 08)	Rückrufe / Kulenzen
JYAVP0810000 XXXXX	Deutschland / EU	
Serie 1999		
JYAVP0810000001 - JYAVP08100005072 (Mod. 99)		
Blinkerhalter / Heckfenderrisse = Austausch Kulanz		
JYAVP0810000001 - JYAVP08100005436		
Zahnflankenspiel Nockenwellen nicht i.O. = Austausch Kulanz		
Serie 1999 - 2000		
JYAVP0810000001 - JYAVP08100011075 (Mod. 99 / 00)		
Anlasserschrauben lose. Einkleben und mit 28 Nm anziehen.		
Kondenswasser im Tacho = doppelverglastes Glas / Kulanz		
JYAVP08100000301 - JYAVP08100009069		
Auspuffhalter kann brechen = Austausch Kulanz		
JYAVP081000000301 - JYAVP081000010047		
3. Getrieberüfrufaktion		
Serie 2000 - 2001 - 2002		
JYAVP08100005073 - JYAVP081000013000 (Mod. 00 / 01 / 02)		
JYAVP081000010392 - JYAVP081000012035		
3. Getrieberüfrufaktion		
Serie 2000		
JYAVP08100005073 - JYAVP081000011075 (Mod. 00)		
ab FgNr. JYAVP08100005196		
verbesserte Hydro's		
ab FgNr. JYAVP08100009754		
verbesserte Nockenwellen / höhere Federrate und Molybdänbeschichtung		
Serie 2001		
JYAVP081000011076 - JYAVP081000011999 (Mod. 01)		
Serie 2002		
JYAVP081000012000 - JYAVP081000013000 (Mod. 02)		
JYAVP081000012036 - JYAVP081000012996		
1. Getrieberückrufaktion		
12451, 12552, 12556, 12599, 12618, 12742, 12751, 12754, 12765, 12780, 12781, 12786, 12788, 12801, 12810, 12815, 12818		
3. Getrieberüfrufaktion		
Serie 2002 - 2003		
JYAVP081000012000 - JYAVP081000017189 (Mod. 02 / 03)		
JYAVP081000012997 - JYAVP081000013612		
JYAVP081000015201 - JYAVP081000016852		
3. Getrieberüfrufaktion		
Serie 2003		
JYAVP081000013308 - JYAVP081000017189 (Mod. 03)		
JYAVP081000013057 - JYAVP081000018547		
2. Getrieberückrufaktion		
Serie 2004 - 2005		
JYAVP081000018368 . JYAVP0810000xxxxxx		
Fahrgestellnummern XV 1600	(VP 02)	Rückrufe / Kulenzen
JYAVP02E7XA XXXXX	US Import / Grauimporte	
JYAVP02E7XA001124		
3. Getrieberüfrufaktion		